



Vzor fotografie chybové hlášky z aplikace nebo z historie inzulinové pumpy t:slim X2 – nedošlo ke spárování

Aplikace:

Obrazovka, na které jde vidět párovací kód reklamovaného senzoru a obrazovka z karty Připojení → Senzor, na které jde vidět párovací kód (číslo senzoru) nebo SN následně zavedeného senzoru.



Inzulínová pumpa t:slim X2:

Postup: Možnosti – Historie – Historie CGM – Kompletní

Doložte prosím položku „párovací kód“ (kde jde vidět i číslo párovacího kódu reklamovaného senzoru), dále hláška „selhání senzoru“.

Pokud byla relace zastavena manuálně (je zde pouze hláška „neplatný párovací kód“, aniž by se zobrazila hláška „selhání senzoru“), přiložte i fotografii z historie, kde jde vidět párovací kód následujícího senzoru a poté „relace připojena“ (případně „relace zahájena“).

